



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS AL EXTERIOR.

ASPECTO INICIAL.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



TRATAMIENTO DE GRIETAS.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



DETALLE A FRESAR.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



FRESADO.



APLICACIÓN, PRODUCTO IMPRIMACIÓN COURTSOL ES 40.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



DETALLE ZONA, RELLENO CON PRODUCTO RESIBASE BP.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



APLICACIÓN, PRODUCTO COURTSOL RESIBASE BP.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518
Atención al cliente: 660 608 269
info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



LIJADO DE LA SUPERFICIE.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518
Atención al cliente: 660 608 269
info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



SUMINISTRO Y APLICACIÓN SISTEMA STANDING.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518
Atención al cliente: 660 608 269
info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



MARCAJE DE LÍNEAS DE JUEGO.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518
Atención al cliente: 660 608 269
info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



ASPECTO FINAL.



902 908 518

www.pavipor.net



Central: 0034 902 908 518

Atención al cliente: 660 608 269

info@pavipor.net

Portafolio PAVIPOR.
Pavimentos para siempre.



SISTEMA DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES CON PRODUCTO RESIBASE BP Y ADITIVOS.

El problema más común en canchas de tenis de asfalto es que se resquebrajan la cual es causada, en parte, por la tendencia de asfaltos naturales por el paso del tiempo, el asfalto pierde su flexibilidad y se vuelve más frágil con el tiempo. Las pistas al aire libre también están expuestas a la intemperie, incluyendo la expansión y contracción causada por las temperaturas extremas, las grietas son inevitables.

Una vez que se producen las grietas puede ser imposible de reparar su causa, pero aplicando nuestro producto testado, RESIBASE BP se pueden reparar no es imposible.

No hay un sistema de reparación de la grieta en el mundo de pistas de tenis que ha logrado su éxito como con el RESIBASE BP ® El sistema de reparación de grietas.

Antes y después de instalar BP Crack sistema de reparación "Antes" y después de Instalar BP Crack Sistema de Reparación.

El "hueco" de sonido es una consecuencia inevitable del éxito la reparación de las grietas sin la alternativa costosa de sustituir completamente las pistas de tenis.

Después de esta reparación se recubre con materiales de revestimiento de color, La membrana especial permite que la grieta no se expanda y reaparezca en la superficie, o evitar que las grietas crezcan en longitud más allá de la reparación, se mantiene con éxito reparar grietas estructurales.



902 908 518

www.pavipor.net